

Despacho SEMINFRA/CGL Processo Administrativo nº 19084/2021

Arapiraca, 13 de Outubro de 2021.

ATT Thiago de Almeida Silva Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Prezado

Em atenção ao despacho da Coordenação Geral de Licitações, que trata de Solicitação de Parecer Técnico, acerca da análise técnica da habilitação quanto ao atendimento das condições estabelecidas no Item 7.1.3 do Edital, da Concorrência nº 016/2021 cujo objeto é Obras e serviços de construção de uma creche localizada no Residencial Brisa do Lago no Município de Arapiraca/AL.

Lembramos aqui que todos os itens de qualificação exigidos fazem parte do escopo de serviços a serem executados, sendo pertinente que a empresa vencedora possua tal qualificação, conforme reza o art. 37 inciso XXI da constituição federal. Ressalta-se que nenhuma das exigências é específica ao ponto de ser caracterizado como exigência exclusiva, e é importante, para lisura e isonomia do Certame que a empresa vencedora atenda a todos os requisitos do Edital, para que o ente municipal contrate o melhor preço que nada mais é que o menor preço cumprindo-se as clausulas postas em Edital e acatadas pelas empresas.

Esclarecemos ainda que serão levados em consideração, para efeito de qualificação técnica, seja técnica-operacional ou técnica-profissional todos os serviços correlatos e de dificuldade técnica semelhante aos exigidos em Edital, fazendo inclusive as devidas correções quando estiverem, na descrição, unidades diferentes da citada na referência.

Gerseles La Seeles

4



Passamos a análise das empresas, pela ordem.

Proposta 1 – Empresa UCHOA CONSTRUCOES LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

				UCHOA CONSTUÇÕES LTDA					
ltem									
	QUALIF. TÉCNICA CAT		672314/17	298/2008-SE	689665/19	692075/19	900		
	TIPO	Quantidade mínima					Quantidad Total		
	Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM			
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²				2.848,07	2.848,0		
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²					0,0		
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²			1.064,37		1.064,3		
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²		14.100,28			14.100,2		
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²	8.091,00				8.091,0		
	Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM			
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm					ок	ок		
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras								
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm				ок		ок		
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm			ок			ОК		
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		ок				ОК		

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:
- a.1 Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras com estrutura metálica em Tesouras.
- b) Desta forma, a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA não apresentou acervo do item 7.1 *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.
 - c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.
 - d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão: de acordo com a análise dos atestados a Empresa UCHOA CONSTRÚCOES LTDA NÃO ATENDEU a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



Proposta 2 – UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

			Ú	NICA ENGENH	ARIA	
Item			700514/21	677261/18	693257/20	
	QUALIF. TÉCNICA CAT					
	TIPO	Quantidade mínima				Quantidad
	Operacional		SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²			1.074,02	1.074,0
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²			0,00	0,0
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²		400,04		400,0
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²	531,75			531,7
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual,	1391 m²	1.740,55			1.740,5
	Profissional		SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm				ОК	ок
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras					
10.1.7	Piso Vinilico em manta espessura 2 mm			ок		ок
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm		ок			ок
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		ок			ок

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:
- a.1 Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras com estrutura metálica em Tesouras.
- b) Desta forma, a empresa UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI LTDA não apresentou acervo do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras, exigido pelo presente Edital.
 - c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.
 - d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão : de acordo com a análise dos atestados a Empresa UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI **LTDA NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

4



Proposta 3 – Empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

				Miramar C	onstrutora		
Item							
	QUALIF. TÉCNICA CAT		704351/21	694940/20	658653/15	88285/13	
	ПРО	Quantidade mínima					Quantidad Total
	Operacional						
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²	850,66		478,28		1.328,9
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²	881,21				881,2
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²	216,53	332,00			548,5
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²	259,43			262,89	522,3
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²	1.589,78		630,45	671,60	2.891,8
	Profissional		SIM				
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		ОК		Ok		ОК
00000	Estrutura Steel frame metálica em tesouras		ОК				ок
7.1	Piso Vinílico em manta		OK				UK
10,1,7	espessura 2 mm		ОК	Ok			ок
9.1.12	Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm		ок			Ok	ок
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		ок		Ok	Ok	ОК

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de relevância ficaram bem além do quantitativo mínimo exigido.
- c) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão: de acordo com a análise dos atestados a Empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA ATENDEU a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

P



Proposta 4 – Empresa CONSTRUTORA JJ LTDA

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

				CONS	TRUTORA J	J LTDA		
Item								
	QUALIF. TÉCNICA CAT		684967/19	031/02	83800/10	227/2003	418427/16	
	TIPO	Quantida de mínima						Quantidad
	Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²	816,92		792,31			1.609,23
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²						0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²			762,35			762,35
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²	1.344,25	824,15				2.168,40
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²	706,82		23.787,57			24.494,39
	Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM		
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm Estrutura Steel frame metálica		ОК		ок			ОК
7.1	em tesouras		1 1					L
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm				ок			ок
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm							ок
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm			ок	ок			ок

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:
- a.1 Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras com estrutura metálica em Tesouras.
- b) Desta forma, a empresa **CONSTRUTORA JJ LTDA** não apresentou acervo do item 7.1 *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.
 - c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.
 - d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão: de acordo com a análise dos atestados a Empresa CONSTRUTORA JJ LTDA NÃO ATENDEU a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

4

V



Proposta 5 – Empresa BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

			BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA - EPP	en cools sold de
Item				
	QUALIF. TÉCNICA CAT		704420/21	
		Quantidade		Quantidade
	TIPO	mínima		Total
	Operacional		SIM	
	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05			
7.2	x 043 mm	701 m²	1.283,33	1.283,33
	Estrutura Steel frame metálica		- NEC-14-1	
7.1	em tesouras	725 m²	1.426,85	1.426,85
	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²	394,33	394,33
10,1.7	Forro em fibra mineral removível	197 m	394,33	354,30
	(1250x625x16mm) apoiado			
	sobrre perfil metálico T invertido			
9.1.12	24 mm	367 m²	738,27	738,27
	Emboço para paredes internas			
	traço 1:2:9 - preparo manual,			
9.1.2	espessura 2,0 cm	1391 m²	5.541,75	5.541,75
	Profissional		SIM	
	Telha Sanduiche metálica com			
	preenchimento em PIR 30 mm, 05			
7.2	x 043 mm		OK	Ok
	Estrutura Steel frame metálica		OK	Ok
7.1	em tesouras Piso Vinilico em manta		UK	UK
10.1.7	espessura 2 mm		OK	Ok
10.1.7	Forro em fibra mineral removível		- OK	- OK
	(1250x625x16mm) apoiado			
	sobrre perfil metálico T invertido			
9.1.12	24 mm		ОК	Ok
	Emboço para paredes internas			
	traço 1:2:9 - preparo manual,			1
9.1.2	espessura 2,0 cm		OK	Ok

Análise:

7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –

- a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de relevância ficaram bem além do quantitativo mínimo exigido.
- c) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –

- a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão: de acordo com a análise dos atestados a Empresa BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA ATENDEU a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

4



Proposta 6 - Empresa R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

		7	RMKF CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA									
Item												
	QUALIF. TÉCNICA CAT		Não apresentou CAT Operacional	537466	547728	769969/12	76967/12	76965/12	693050/20	695405/20	76964/12	
	TIPO	Quantidade mínima										Quantidade Total
	Operacional			NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NĂO	NÃO	NÃO	NÃO	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²										0,00
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²										0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²										0,00
9.1.12	Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²										0,00
9.12	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²										0,00
7.2	Profissional Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm			SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras											
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm				ок							SIM
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm				ок							SIM
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm				ок		ок			ок		SIM

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) A empresa R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA não apresentou CAT conforme exigido no item 7.1.3.3.2 do Presente Edital.
- 7.1.3.3.2. Para fins de confirmação da autenticidade e correção dos atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, será exigida a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico) correspondente, com registro de atestado (atividade concluída ou em andamento), referente aos respectivos profissionais, na qual conste a licitante como empresa vinculada à execução do contrato, conforme Acórdão TCU 2326/2019 Plenário.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado, exceto o item 7.1 Estrutura *Steel Frame* metálica em tesouras.
 - b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

Conclusão : de acordo com a análise dos atestados a Empresa R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

4

 $\sqrt{\gamma}$



Proposta 7 – Empresa DUPPLA CONSTRUCOES LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

				DUPPLA C	ONSTRUÇÕE	S LTDA EPP		
Item								
	QUALIF. TÉCNICA CAT		83154/13	668806/17	73116/20	668483/17	668830/17	
	TIPO	Quantidade minima						Quantidad
	Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²	869,73		1.010,17			1.879,9
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²						0,0
10,1.7	Piso Vinilico em manta espessura 2 mm	197 m²	510,00					510,0
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apolado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²	548,75	1.940,34				2.489,09
9.1,2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²	1.857,33			1.227,30	818,20	3.902,8
	Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		ок		Ok			ок
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras							
10.1.7	Piso Vinilico em manta espessura 2 mm		ок					ок
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm		ок					ок
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		ок	Ok		Ok	Ok	ок

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:
- a.1 Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras com estrutura metálica em Tesouras.
- b) Desta forma, a empresa DUPPLA CONSTRUCOES LTDA não apresentou acervo do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras, exigido pelo presente Edital.
 - c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.
 - d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão : de acordo com a análise dos atestados a Empresa DUPPLA CONSTRUCOES LTDA **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

4

X y



Proposta 8 – Empresa CONSTRUTORA ALFA LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

			CONSTRUTORA ALFA LTDA	
Item				
	QUALIF, TÉCNICA CAT		680669/2018	
	ТІРО	Quantidade mínima		Quantidade
	Operacional			
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²	805,81	805,8
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²	779,36	779,36
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²	216,40	216,40
9.1,12	Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²	400,28	400,28
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²	2.019,11	2.019,1
	Profissional		Sim	
72	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		Ok	Ok
7.5	Estrutura Steel frame metálica em tesouras		Ok	Ok
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		Ok	Ok
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apolado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm		Ok	Ok
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		Ok	Ok

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de relevância ficaram bem além do quantitativo mínimo exigido.
- c) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão : de acordo com a análise dos atestados a Empresa CONSTRUTORA ALFA LTDA **ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

Y



Proposta 9 – Empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

			Projetar	Construções (e Projetos			
	QUALIF. TÉCNICA CAT		222046047 7/2017	2220520526/ 20	222052133 6/20	222051350 7/20	2220487308 /19	222048669 7/19
	TIPO	Quantidade mínima		deleteration of the control of the c				
	Operacional		SIM		SIM		SIM	SIM
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²						
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²						
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²						
9.1.12	(1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido	367 m²						
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²					626,83	571,59
	Profissional			SIM		SIM		
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm							
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras							
10.1.7	Piso Vinilico em manta espessura 2 mm							
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido							
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm			ОК	ок			

	22205137 83/20	22205006 76/19	22205318 16/21	22205137 84/20	22204570 86/17	22204464 352/18
Quantidade Total						
		SIM				
1.103,54		1.103,54				
0,00						
0,00						
0,00						
1.198,42						
	SIM			SIM	SIM	
	-					
				ок	ок	



Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:
- a.1 Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras com estrutura metálica em Tesouras.
- b) Desta forma, a empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI não apresentou acervo do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras, exigido pelo presente Edital.
- c) A empresa apresentou diversos acervos incompatíveis com a dos itens exigidos no Presente Edital.
 - d) A empresa não apresentou acervo dos itens 7.1, 10.1.7, 9.1.12.
 - e) Todos os outros itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1, 10.1.7, 9.1.12.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão: de acordo com a análise dos atestados a Empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI NÃO ATENDEU a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.









Proposta 10 – Empresa CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

			CONSTRUTORA	HUMBERTO LOBO	
Item				55554545	
	QUALIF. TÉCNICA CAT	Quantidade mínima	451323/21	669015/17	Quantidade
	Operacional		SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²	1.283,33		1.283,3
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²	1.426,65		1.426,65
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²	394,33		394,3
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²	738,27		738,2
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²		2.422,65	2.422,65
	Profissional		SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		ок		Ok
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras		ок		Ok
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		ок		Ok
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apolado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm		ок		Ok
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm			ок	Ok

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de relevância ficaram bem além do quantitativo mínimo exigido.
- c) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –

- a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão : de acordo com a análise dos atestados a Empresa CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA **ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

4

V



Proposta 11 – Empresa J R A CONSTRUTORA LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

				JRA C	ONSTRUTOR	A LTDA					
Item											
	QUALIF. TÉCNICA CAT TIPO	Quantidade mínima	702718/21	702689/21	680327/18	678750/18	678753/18	438806/19	438807/19	689408/19	Quantidade Total
	Operacional										
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²						680,00	680,00		1.360,00
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²		535,34	353,52	353,52	65,96	164,91	164,91		1.638,17
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²			45,18	45,18	21,42	194,42	21,42		327,62
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²		1.259,55	1.049,10	1.049,10	568,95				3.926,70
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²	1.553,96	940,02	277,20						2.771,18
	Profissional		SIM								
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm							Ok	Ok		Ok
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras			Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok		Ok
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm				Ok	Ok	Ok	Ok	Ok		Ok
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm			Ok	Ok	Ok	Ok				Ok
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		Ok	Ok	Ok						Ok

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:
- b) Na CAT 702689/2021 a empresa apresentou no item 5.6 do seu Acervo "Piso podotátil 30x30 cm integrado", com referência da Composição 4864 do Orse. Em análise a esta composição apresentada verifica-se que **não há similaridade** com o item 10.1.7 exigida no Edital, já que a mesma é de Concreto Assentado com Argamassa.
 - c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.
 - d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão : de acordo com a análise dos atestados a Empresa J R A CONSTRUTORA LTDA **ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

1



Proposta 12 - Empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

			VEGAS CONSTRUÇÕES LTDA						
	QUALIF, TÉCNICA CAT	Quantidade	673161/17	668595/17	684098/19	687029/19	684100/19	702239/21	Quantidade
	TIPO	mínima			W				Total
	Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²			630,00			850,66	1.480,6
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²						881,21	881,2
10.1.7	Piso Vinilico em manta espessura 2 mm	197 m²						216,53	216,5
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²							0,0
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²	815,11	26,00		3.936,64	300,00		5.077,7
	Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm				ок			ок	ок
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras							ок	ок
10.1.7	Piso Vinilico em manta espessura 2 mm							ок	ок
9.1,12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm								
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		ок	ок		ок	ок		ок

Análise:

7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:
- b) A empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA apresentou acervo de Forro em Placas de Gesso, entendemos **não haver similaridade** ao do item 9.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm, exigido pelo presente Edital.
 - c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.
 - c) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 9.1.12.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 9.1.12.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão : de acordo com a análise dos atestados a Empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



Proposta 13 – Empresa CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

			COL	NTE			
Item						and the second s	
	QUALIF. TÉCNICA CAT		679540/18	659694/16	679541/18	89791/14	
	ТІРО	Quantidade minima					Quantidad
	Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM	
7.1	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²					0,0
26.6	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²					0,0
4.3.1	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²				1.637,40	1.637,4
	(1250x625x16mm) apolado sobrre perfil metálico T invertido	367 m²				1.666,04	1.666,0
7.1	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1291 m²	184,30	1,419,48			1.603,7
	Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM	
7.1	Telha Sandulche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²					
26.6	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²			_		
4.3.1	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²				Ok	ок
	Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apolado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²				ок	ок
7.1	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1291 m²	ок	ок		ОК	ок

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:
- a.1 Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras com estrutura metálica em Tesouras.
- b) Desta forma, a empresa CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI não apresentou acervo do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras, exigido pelo presente Edital.
- c) A empresa CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI não apresentou acervo similar a do item 7.2- Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm, exigido pelo presente Edital.
 - d) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.
- e) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1 e 7.2.

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão: de acordo com a análise dos atestados a Empresa CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI NÃO ATENDEU a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



Proposta 14 - Empresa MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

	MOURA EMP	REENDIMENT	OS IMOBILIÁRISO L	TDA		
	QUALIF. TÉCNICA CAT	Electronic description	2220533583/21	222052913/21	2220531560/21	offering a
	ТІРО	Quantidade mínima				Quantidad Total
	Operacional		SIM			
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m²	9.495,54			9.495,5
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m²				0,0
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m²	2.897,09			2.897,0
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apolado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m²	6.790,00			6.790,0
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²	19.073,93			19.073,9
	Profissional		SIM			
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		ОК			ок
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras					
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		ОК			ОК
9.1,12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apolado sobrre perfil metálico T invertido 24 mm		ок			ок
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		ок			ок

Análise:

7.1.3.3 - Acervo Técnico-Operacional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:
- a.1 Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras com estrutura metálica em Tesouras.
- b) Desta forma, a empresa MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não apresentou acervo do item 7.1 Estrutura Steel Frame metálica em tesouras, exigido pelo presente Edital.
 - b) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.
 - c) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1
- d) A empresa apresentou acervos 2220531560/21 e 2220529131/21 de pessoa física, não sendo válido para Acervo Profissional, conforme Artigo 30, § 1°, da Lei 8666/93 e item 7.1.3.3 exigido no Edital..

7.1.3.4 - Acervo Técnico-Profissional -

- a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada

Conclusão: de acordo com a análise dos atestados a Empresa MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NÃO ATENDEU a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



Quanto as Observações apontadas Informamos que:

- A- Da empresa R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
- Procede a observação. Porém, a CAT mencionada nas páginas está disponível para visualização no Portal do CREA.
- 2) Não procede a Observação.
- 3) Não procede a Observação e deverá ser observado pela Comissão.
- 4) Não procede a Observação.
- 5) Procede parcialmente a Observação, em algumas CAT a empresa apresenta acervo Operacional.
- 6) Deverá ser observado pela Comissão.



Tendo sido analisadas as documentações de qualificação técnica da empresas licitantes, quais sejam os Atestados e Certidões de capacidade técnica, de acordo com o descrito na peça Editalícea em seu Item 7.1.3, feitas as devidas observações temos como conclusão que, para habilitação, no que diz respeito a Qualificação técnica que:

- a) As Empresas. MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA ALFA LTDA, CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA, J R A CONSTRUTORA LTDA, atenderam todos os itens exigidos na Qualificação técnica.
- b)As Empresas UCHOA CONSTRUCOES LTDA, UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, CONSTRUTORA JJ LTDA, R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, DUPPLA CONSTRUCOES LTDA, PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA, CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI e MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não atenderam todos os Itens exigidos na Qualificação técnica, descumprindo a exigência editalíceas em seu Item 7.1.3.

Sem mais no momento nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,

Yago Duarte de Oliveira Engenheiro Civil CREA 0216772486

Djaci Magalhães Florêncio Neto Engenheiro Civil CREA 0202192440

Roany Izidoro Soares Alves

Secretário Municipal de Infraestrutura