



**Despacho SEMINFRA/CGL**  
**Processo Administrativo nº 19080/2021**

Arapiraca, 08 de Outubro de 2021.

ATT Thiago de Almeida Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Prezado

Em atenção ao despacho da Coordenação Geral de Licitações, que trata de Solicitação de Parecer Técnico, acerca da análise técnica da habilitação quanto ao atendimento das condições estabelecidas no Item 7.1.3 do Edital, da Concorrência nº 010/2021 cujo objeto é obras e serviços de construção de uma creche localizada no Vale do Perucaba no Município de Arapiraca/AL.

**Lembramos aqui que todos os itens de qualificação exigidos fazem parte do escopo de serviços a serem executados, sendo pertinente que a empresa vencedora possua tal qualificação, conforme reza o art. 37 inciso XXI da constituição federal. Ressalta-se que nenhuma das exigências é específica ao ponto de ser caracterizado como exigência exclusiva, e é importante, para lisura e isonomia do Certame que a empresa vencedora atenda a todos os requisitos do Edital, para que o ente municipal contrate o melhor preço que nada mais é que o menor preço cumprindo-se as cláusulas postas em Edital e acatadas pelas empresas.**

**Esclarecemos ainda que serão levados em consideração, para efeito de qualificação técnica, seja técnica-operacional ou técnica-profissional todos os serviços correlatos e de dificuldade técnica semelhante aos exigidos em Edital, fazendo inclusive as devidas correções quando estiverem, na descrição, unidades diferentes da citada na referência.**

*Recebido em,  
09/11/21  
Micheliney*



Passamos a análise das empresas, pela ordem.

**Proposta 1 – Empresa UCHOA CONSTRUCOES LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	QUALIF. TÉCNICA CAT	UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA				Quantidade Total
		672314/17	298/2008-SE	689665/19	692075/19	
TIPO	Quantidade mínima					
Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>			2.848,07	2.848,07
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>				0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>		1.064,37		1.064,37
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>		14.100,28		14.100,28
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	8.091,00			8.091,00
Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm				OK	OK
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras					
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm			OK		OK
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm			OK		OK
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK			OK

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

a.1 – Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 – *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras* com *estrutura metálica em Tesouras*.

b) Desta forma, a empresa UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA não apresentou acervo do item 7.1 - *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.

c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.

d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa **UCHOA CONSTRUCOES LTDA NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.





**Proposta 2 – UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	QUALIF. TÉCNICA CAT	Quantidade mínima	UNICA ENGENHARIA			Quantidade
			700514/21	677261/18	693257/20	
	<b>TIPO</b>					
	Operacional		SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>			1.074,02	1.074,02
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>			0,00	0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>		400,04		400,04
9.1.12	Ferro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>	531,75			531,75
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual,	1391 m <sup>2</sup>	1.740,55			1.740,55
	<b>Profissional</b>		SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm				OK	OK
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras					
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm			OK		OK
9.1.12	Ferro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm		OK			OK
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK			OK

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

a.1 – Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 – *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras* com *estrutura metálica em Tesouras*.

b) Desta forma, a empresa UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI LTDA não apresentou acervo do item 7.1 - *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.

c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.

d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI LTDA **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



**Proposta 3 – Empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	QUALIF. TÉCNICA CAT	Quantidade mínima	Miramar Construtora				Quantidade Total
			704351/21	694940/20	658653/15	88285/13	
	<b>Operacional</b>						
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>	850,66		478,28		1.328,94
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>	881,21				881,21
10.1.7	Piso Vinilico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>	216,53	332,00			548,53
9.1.12	Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>	259,43			262,89	522,32
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	1.589,78		630,45	671,60	2.891,83
	<b>Profissional</b>		SIM				
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		OK		Ok		OK
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras		OK				OK
10.1.7	Piso Vinilico em manta espessura 2 mm		OK	Ok			OK
9.1.12	Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm		OK			Ok	OK
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK		Ok	Ok	OK

**Análise:**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

- No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- Todos os itens de relevância ficaram bem além do quantitativo mínimo exigido.
- Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

- No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.





**Proposta 4 – Empresa CONSTRUTORA JJ LTDA**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	QUALIF. TÉCNICA CAT	CONSTRUTORA JJ LTDA					Quantidade
		684967/19	031/02	83800/10	227/2003	418427/16	
TIPO	Quantidade de mínima						Quantidade
	Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
7.2	Telha Sanduíche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>	816,92		792,31		1.609,23
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>					0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>			762,35		762,35
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>	1.344,25	824,15			2.168,40
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	706,82		23.787,57		24.494,39
	Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduíche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		OK		OK		OK
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras						
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm				OK		OK
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm						OK
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm			OK	OK		OK

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

a.1 – Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 – *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras* com *estrutura metálica em Tesouras*.

b) Desta forma, a empresa **CONSTRUTORA JJ LTDA** não apresentou acervo do item 7.1 - *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.

c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.

d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa **CONSTRUTORA JJ LTDA NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



**Proposta 5 – Empresa BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item			BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA - EPP	
	<b>QUALIF. TÉCNICA CAT</b>		<b>704420/21</b>	
	<b>TIPO</b>	Quantidade mínima		Quantidade Total
	Operacional		SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>	1.283,33	1.283,33
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>	1.426,85	1.426,85
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>	394,33	394,33
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>	738,27	738,27
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	5.541,75	5.541,75
	Profissional		SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		OK	Ok
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras		OK	Ok
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		OK	Ok
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm		OK	Ok
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK	Ok

**Análise:**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

- No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- Todos os itens de relevância ficaram bem além do quantitativo mínimo exigido.
- Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

- No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa **BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.





**Proposta 6 – Empresa R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item		7	RMKF CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA									
QUALIF. TÉCNICA CAT			Não apresentou CAT Operacional	537466	547728	769969/12	76967/12	76965/12	693050/20	695405/20	76964/12	
TIPO	Quantidade mínima											Quantidade Total
Operacional				NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	
7.2	7.2	701 m²	Teiha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm									0.00
7.1	7.1	725 m²	Estrutura Steel frame metálica em tesouras									0.00
10.17	10.17	197 m²	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm									0.00
9.1.12	9.1.12	367 m²	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm									0.00
9.1.2	9.1.2	1391 m²	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm									0.00
Profissional				SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	7.2		Teiha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		OK							SIM
7.1	7.1		Estrutura Steel frame metálica em tesouras									
10.17	10.17		Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		OK							SIM
9.1.12	9.1.12		Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm		OK							SIM
9.1.2	9.1.2		Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK		OK			OK		SIM

**Análise:**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) A empresa R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA não apresentou CAT conforme exigido no item 7.1.3.3.2 do Presente Edital.

7.1.3.3.2. Para fins de confirmação da autenticidade e correção dos atestados apresentados para comprovação da qualificação técnico-operacional, será exigida a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico) correspondente, com registro de atestado (atividade concluída ou em andamento), referente aos respectivos profissionais, na qual conste a licitante como empresa vinculada à execução do contrato, conforme Acórdão TCU 2326/2019 – Plenário.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado, exceto o item 7.1 – Estrutura *Steel Frame* metálica em tesouras.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



**Proposta 7 – Empresa DUPPLA CONSTRUCOES LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	QUALIF. TÉCNICA CAT	Quantidade mínima	DUPPLA CONSTRUÇÕES LTDA EPP					Quantidade
			83154/13	668806/17	73116/20	668483/17	668830/17	
	<b>TIPO</b>							
	Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>	869,73		1.010,17			1.879,90
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>						0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>	510,00					510,00
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>	548,75	1.940,34				2.489,09
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	1.857,33			1.227,30	818,20	3.902,83
	<b>Profissional</b>		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		OK		Ok			OK
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras							
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		OK					OK
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm		OK					OK
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK	Ok		Ok	Ok	OK

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

a.1 – Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 – *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras* com *estrutura metálica em Tesouras*.

b) Desta forma, a empresa DUPPLA CONSTRUCOES LTDA não apresentou acervo do item 7.1 - *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.

c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.

d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa DUPPLA CONSTRUCOES LTDA **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

*(Handwritten signatures)*





**Proposta 8 – Empresa CONSTRUTORA ALFA LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	TIPO	Quantidade mínima	CONSTRUTORA ALFA LTDA	
			Quantidade	Quantidade
	Operacional			
	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>	805,81	805,81
7.2	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>	779,36	779,36
7.1	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>	216,40	216,40
10.1.7	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>	400,28	400,28
9.1.12	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	2.019,11	2.019,11
9.1.2	Profissional		Sim	
	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		Ok	Ok
7.2	Estrutura Steel frame metálica em tesouras		Ok	Ok
7.1	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		Ok	Ok
10.1.7	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm		Ok	Ok
9.1.12	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		Ok	Ok
9.1.2			Ok	Ok

**Análise:**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

- No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- Todos os itens de relevância ficaram bem além do quantitativo mínimo exigido.
- Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

- No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa CONSTRUTORA ALFA LTDA **ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



**Proposta 9 – Empresa PROJETER CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

		Projetar Construções e Projetos					
QUALIF. TÉCNICA CAT		2220460477/2017	2220520526/20	2220521336/20	2220513507/20	2220487308/19	2220486697/19
TIPO	Quantidade mínima	Operacional		Profissional			
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>					
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>					
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>					
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>					
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>				626,83	571,59
	Operacional		SIM		SIM		
	Profissional			SIM		SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm						
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras						
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm						
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm						
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm			OK	OK		

22204464/352/18	22204570/86/17	22205137/84/20	22205318/16/21	22205006/76/19	22205137/83/20				
									Quantidade Total
				SIM					
				1.103,54					1.103,54
									0,00
									0,00
									0,00
									1.198,42
	SIM	SIM			SIM				
	OK	OK							

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

a.1 – Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 – *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras com estrutura metálica em Tesouras*.

b) Desta forma, a empresa PROJETAR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI não apresentou acervo do item 7.1 - *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.

c) A empresa apresentou diversos acervos incompatíveis com a dos itens exigidos no Presente Edital.

d) A empresa não apresentou acervo dos itens 7.1, 10.1.7, 9.1.12.

e) Todos os outros itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 9.1.12, 7.2, 7.1, 10.1.7 .

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa PROJETAR CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.

**Proposta 10 – Empresa CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA.**



**Proposta 10 – Empresa CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	QUALIF. TÉCNICA CAT	CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO		
		451323/21	669015/17	Quantidade Total
	TIPO	Quantidade mínima		
	Operacional		SIM	SIM
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>	1.283,33	1.283,33
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>	1.426,65	1.426,65
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>	394,33	394,33
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>	738,27	738,27
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>		2.422,65
	Profissional		SIM	SIM
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		OK	Ok
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras		OK	Ok
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		OK	Ok
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm		OK	Ok
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm			OK

**Análise:**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

- No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- Todos os itens de relevância ficaram bem além do quantitativo mínimo exigido.
- Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

- No acervo apresentado constam serviços compatíveis com o objeto licitado.
- Todos os itens de serviços solicitados foram localizados no atestado.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA **ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.





**Proposta 11 – Empresa M T CONSTRUCOES LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	QUALIF. TÉCNICA CAT	Quantidade mínima	MT CONSTRUÇÕES LTDA EPP					Quantidade Total
			6666868/17	666028/16	698953/21	79506/12	155/2001	
Operacional			SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>		1.680,00				1.680,00
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>						0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>	212,00			748,00		960,00
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>					432,43	432,43
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	2.659,26					2.659,26
Profissional			SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm			OK				OK
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras							
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm					OK		OK
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm		OK				OK	OK
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm							OK

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

a.1 – Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 – *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras* com *estrutura metálica em Tesouras*.

b) Desta forma, a empresa M T CONSTRUCOES LTDA não apresentou acervo do item 7.1 - *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.

c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.

d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa M T CONSTRUCOES LTDA **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



**Proposta 12 – Empresa J R A CONSTRUTORA LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	QUALIF. TÉCNICA CAT	JRA CONSTRUTORA LTDA								Quantidade Total
		702718/21	702689/21	680327/18	678750/18	678753/18	438806/19	438807/19	689408/19	
	TIPO	Quantidade mínima								
	Operacional									
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>						680,00	680,00	1.360,00
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>		535,34	353,52	353,52	65,96	164,91	164,91	1.638,17
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>			45,18	45,18	21,42	194,42	21,42	327,62
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>		1.259,55	1.049,10	1.049,10	568,95			3.926,70
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	1.553,96	940,02	277,20					2.771,18
	Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm							Ok	Ok	Ok
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras			Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm				Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm				Ok	Ok	Ok			Ok
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm			Ok	Ok	Ok				Ok

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

b) Na CAT 702689/2021 a empresa apresentou no item 5.6 do seu Acervo “Piso podotátil 30x30 cm integrado”, com referência da Composição 4864 do Orse. Em análise a esta composição apresentada verifica-se que **não há similaridade** com o item 10.1.7 exigida no Edital, já que a mesma é de Concreto Assentado com Argamassa.

c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.

d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa J R A CONSTRUTORA LTDA ATENDEU a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.





**Proposta 13 – Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

		MDM DOS SANTOS					
QUALIF. TÉCNICA CAT		102264/15	661385/16	680441/18	688124/19	690631/20	
TIPO		Quantidade mínima					Quantidade Total
Operacional			SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>			273,63	1.283,33	1.556,96
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>					0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>	206,24				206,24
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>					0,00
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	1.988,28	1.000,00		3.513,30	6.501,58
Profissional			SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm				OK	OK	OK
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras						
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		OK				OK
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm						
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK	OK		OK	OK

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

a.1 – Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 – *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras com estrutura metálica em Tesouras.*

b) Desta forma, a empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI não apresentou acervo do item 7.1 - *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.

c) A empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI não apresentou acervo do item 9.1.12 - Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm;

d) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1 e 9.1.12.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1 e 9.1.12.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



**Proposta 14 – Empresa MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRISO LTDA						
QUALIF. TÉCNICA CAT		2220533583/21	222052913/21	2220531560/21		
TIPO	Quantidade mínima				Quantidade Total	
Operacional		SIM				
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>	9.495,54			9.495,54
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>				0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>	2.897,09			2.897,09
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm	367 m <sup>2</sup>	6.790,00			6.790,00
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	19.073,93			19.073,93
Profissional		SIM				
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm		OK			OK
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras					
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm		OK			OK
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm		OK			OK
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK			OK

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

a.1 – Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 – *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras* com *estrutura metálica em Tesouras*.

b) Desta forma, a empresa MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não apresentou acervo do item 7.1 - *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.

b) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.

c) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1.

e) A empresa apresentou acervos 2220531560/21 e 2220529131/21 de pessoa física, não sendo válido para Acervo Profissional, conforme Artigo 30, § 1º, da Lei 8666/93 e item 7.1.3.3 exigido no Edital.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.





**Proposta 15 – Empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

		VEGAS CONSTRUÇÕES LTDA						
QUALIF. TÉCNICA CAT		673161/17	668595/17	684098/19	687029/19	684100/19	702239/21	
TIPO	Quantidade mínima							Quantidade Total
Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm			630,00			850,66	1.480,66
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras						881,21	881,21
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm						216,53	216,53
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm							0,00
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m²	815,11	26,00	3.936,64	300,00		5.077,75
Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm			OK			OK	OK
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras						OK	OK
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm						OK	OK
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm							
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK	OK		OK	OK	OK

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

b) A empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA apresentou acervo de Forro em Placas de Gesso, entendemos **não haver similaridade** ao do item 9.1.12 - Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm, exigido pelo presente Edital.

c) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.

c) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 9.1.12.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 9.1.12.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.



**Proposta 16 – Empresa CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI.**

Segue quadro resumo e comparativo dos acervos apresentados pela empresa.

Item	QUALIF. TÉCNICA CAT	CONSTRUTORA NOVA HORIZONTE				Quantidade
		679540/18	659694/16	679541/18	89791/14	
TIPO	Quantidade mínima					Quantidade
Operacional		SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm	701 m <sup>2</sup>				0,00
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras	725 m <sup>2</sup>				0,00
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm	197 m <sup>2</sup>			1.637,40	1.637,40
9.1.12	(1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido	367 m <sup>2</sup>			1.666,04	1.666,04
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm	1391 m <sup>2</sup>	184,30	1.419,48		1.603,78
Profissional		SIM	SIM	SIM	SIM	
7.2	Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30 mm, 05 x 043 mm					
7.1	Estrutura Steel frame metálica em tesouras					
10.1.7	Piso Vinílico em manta espessura 2 mm				OK	OK
9.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico T invertido 24 mm				OK	OK
9.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual, espessura 2,0 cm		OK	OK	OK	OK

**Análise :**

**7.1.3.3 – Acervo Técnico-Operacional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado, com as seguintes observações:

a.1 – Em resposta ao pedido de Esclarecimento emitida em 23 de Agosto de 2021, pela empresa ASSISTENCE ENGENHARIA LTDA informamos **não haver similaridade** técnica do item 7.1 – *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras* com *estrutura metálica em Tesouras*.

b) Desta forma, a empresa CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI não apresentou acervo do item 7.1 - *Estrutura Steel Frame metálica em tesouras*, exigido pelo presente Edital.

c) A empresa CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI não apresentou acervo similar a do item 7.2- *Telha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm*, exigido pelo presente Edital.

d) Os demais itens exigidos ficaram bem além do mínimo exigido.

e) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados, exceto o 7.1 e

7.2.

**7.1.3.4 – Acervo Técnico-Profissional –**

a) Nos acervos apresentados constam serviços compatíveis com o objeto licitado.

b) Todos os itens de serviços solicitados foram localizados nos atestados. Exceto o 7.1.

**7.1.3.4.1 – Declaração indicando os responsáveis conforme Anexo IV – Apresentada**

**Conclusão :** de acordo com a análise dos atestados a Empresa CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI **NÃO ATENDEU** a todos os Itens no que diz respeito a Qualificação Técnica.





### **Conclusão Geral**

Quanto as Observações apontadas Informamos que :

A- Da empresa R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

- 1) Procede a Observação, trata-se do mesmo CNPJ, conforme atestado página 51 da empresa da CAT 680327/18.
- 2) Não procede a Observação.
- 3) Deverá ser verificado pela Comissão.
- 4) Deverá ser verificado pela Comissão.

Quanto as Observações apontadas pela Empresa BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA Informamos que :

- 1) Não procede a Observação.
- 2) Procede a Observação;
- 3) Não procede a Observação.
- 4) Procede parcialmente a Observação, em algumas CAT a empresa apresenta acervo Operacional.



Tendo sido analisadas as documentações de qualificação técnica da empresas licitantes, quais sejam os Atestados e Certidões de capacidade técnica, de acordo com o descrito na peça Editalícea em seu Item 7.1.3, feitas as devidas observações temos como conclusão que, para habilitação, no que diz respeito a Qualificação técnica que :

a) **As Empresas. MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, BARBOSA E MONTENEGRO ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA ALFA LTDA, CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA e J R A CONSTRUTORA LTDA, atenderam todos os itens exigidos na Qualificação técnica.**

b) **As Empresas UCHOA CONSTRUCOES LTDA, UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, CONSTRUTORA JJ LTDA, R M K F CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, DUPPLA CONSTRUCOES LTDA, PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, M T CONSTRUCOES LTD, M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA E CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI não atenderam todos os Itens exigidos na Qualificação técnica, descumprindo a exigência editalícea em seu Item 7.1.3.**

Sem mais no momento nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas que venham a surgir.

Atenciosamente,

Yago Duarte de Oliveira  
Engenheiro Civil CREA 0216772486

Djaci Magalhães Florêncio Neto  
Engenheiro Civil CREA 0202192440

**Roany Izidoro Soares Alves**  
Secretário Municipal de Infraestrutura